



DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
Area Autorizzazioni Integrate Ambientali

Società Mad Srl

itchacta@pec.madsrl.info

**Alla Provincia di Frosinone
Settore Ambiente**

protocollo@pec.provincia.fr.it

Al Comune Di Roccasecca

Comune.roccasecca@legalmail.it

Alla ASL

All' Arpa Lazio

IRSA-CNR

**OGGETTO: Determinazione Regionale n. G07356 del 23 Giugno 2020.
- Società MAD S.r.l**

Con valore di notifica si trasmette alla Società in indirizzo la Determinazione regionale n. G07356 del 23 Giugno 2020 avente ad oggetto: "MAD S.r.l. - Impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito nel territorio comunale di Roccasecca (FR) in loc. Cerreto Monitoraggio sullo stato delle acque affidato ad IRSA CNR."

Al riguardo, la Scrivente attesta che la copia informatica [2020_9668-387775-completo-pdf] è conforme, in base al combinato disposto degli artt. 3 bis comma 2 L. 53/94 e 16 undecies, comma 3 del DL 179/12 convertito con legge 7 agosto 2012, n. 131, all'originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ed è conservato all'interno del "Sistema Informativo Regionale Integrato Procedimenti Amministrativi" della Regione Lazio.

Resta onere della Società destinataria trasmettere alla Scrivente copia della ricevuta del modello F23 attestante il versamento dell'imposta di bollo, dovuta ai sensi del D.P.R. 642/72, ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali nella misura forfettaria di Euro 16.00, trattandosi di atto rilasciato in forma digitale.

Si ricorda in ultimo alla Società che il provvedimento in oggetto, conformemente alla normativa vigente, dovrà essere esposto, estraendone copia cartacea, unitamente alla ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo e alla presente nota, in ogni caso dovrà essere conservato telematicamente garantendo l'accesso e la visibilità al file in ogni momento.

Agli Enti in indirizzo si trasmette per opportuna conoscenza e per quanto di loro competenza.

IL DIRETTORE
Ing. Flaminia Tosini



Firmato digitalmente da FLAMINIA
TOSINI
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G07356 del 23/06/2020

Proposta n. 9668 del 23/06/2020

Oggetto:

MAD S.r.l. - Impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito nel territorio comunale di Roccasecca (FR) in loc. Cerreto - Monitoraggio sullo stato delle acque affidato ad IRSA CNR.

Proponente:

Estensore FELICI CRISTINA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento TOSINI FLAMINIA GR 29 00 _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale F. TOSINI _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

OGGETTO: MAD S.r.l. – Impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito nel territorio comunale di Roccasecca (FR) in loc. Cerreto – Monitoraggio sullo stato delle acque affidato ad IRSA CNR -

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTA la Legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 06/09/2002 n.1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti alla Dott.ssa Flaminia Tosini;

VISTA la Direttiva del Segretariato Generale n. 0561137 del 06/11/2017 “Rimodulazione delle Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree protette”;

VISTO l’atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE contenente misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendogli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia;

VISTO il D. Lgs. n. 36 del 13/01/2003, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti”;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTO il D.M. del 29/01/2007 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. Lgs. 59/05, ora allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.”;

VISTO il D.M. del 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59".

VISTO il D.M. del 27/09/2010, “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005”;

VISTO il D. Lgs. n. 46 del 04/03/2014, “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)” di modifica del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l’art. 26, comma 1 che ha sostituito l’Allegato VIII alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la L.R. n. 27 del 09/07/1998, “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e s.m.i.;

VISTO il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione Consiliare n.14 del 18/01/2012 e modificato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 24/07/2013;

PREMESSO che:

- è stato necessario attivare uno specifico studio di approfondimento per comprendere i superamenti riscontrati nelle acque sottostanti la discarica della MAD srl già dalla iniziale messa in esercizio nell’anno 2004;
- si rileva infatti che in data 17/09/2004, la soc. MAD s.r.l. con nota n. 188, acquisita al protocollo commissariale il 28/09/2004 con il numero 1205/CR, trasmette i risultati delle analisi effettuate sulle acque sotterranee. Sono evidenziati superamenti delle C.S.C., ai sensi del D.Lgs. 471/99, per i parametri di Ferro, Manganese e Arsenico. A tale proposito, occorre sottolineare che il Commissario Delegato per l’emergenza dei rifiuti nella Regione Lazio, nominato con OPCM n. 2992 del 23/6/1999, aveva tra i propri poteri anche quelli, indicati all’art. 6, di disporre la messa in sicurezza e la bonifica delle aree a qualsiasi titolo oggetto di inquinamento. Si precisa che nonostante la soc.MADs.r.l. abbia comunicato i superamenti per Ferro, Manganese e Arsenico, il Commissario non ha ritenuto di attivare alcuna procedura di bonifica per il sito di Roccasecca.
- Nell’anno 2014 Arpa Frosinone, pur avendo ricevuto i dati già dal 2004, rileva che sono stati misurati superamenti dei medesimi analiti e in data 22/01/2014, con nota n. 4739, acquisita al protocollo regionale il 23/01/2014 con il numero 41987, anche a seguito di precedente corrispondenza intercorsa in merito, ha comunicato il superamento delle CSC per alcuni parametri al fine di attivare le attività per le procedure di bonifica di cui al titolo IV del D.lgs. 152/2006;
- Al ricevimento della relazione finale sull’ispezione sull’installazione AIA nell’aprile 2015, la Regione attiva il procedimento di riesame proprio per stabilire la situazione dei valori delle acque sotterranee:

- le attività sono stata affidate al CNR e nello specifico all'Istituto Ricerca Acque Sotterranee – IRSA – per la individuazione dei valori di fondo e la redazione del modello idrogeologico del sito sulla base di una convenzione già in essere con la Regione;
- un primo riscontro si è avuto al termine del procedimento di riesame, in estrema sintesi nell'istruttoria allegata alla determinazione n. G06458 del 7/6/2016, con la quale si chiudeva il procedimento di riesame, con riferimento alle acque sotterranee veniva riportato che l'IRSA-CNR ..*“non ha potuto definire valori di fondo per la falda inferiore in quanto non ha avuto a disposizione un numero sufficiente di punti di osservazione (solo 10 pozzi) ma ha ritenuto che i dati da Lei rilevati all'interno del sito fossero coerenti con quelli esterni. Infatti, ha rilevato a monte del sito un superamento per il ferro ed uno per il Manganese delle CSC. Inoltre, il CNR ha rilevato una notevole discrepanza tra i propri risultati e quelli misurati di altri soggetti. Tale discrepanza è ragionevolmente riconducibile sia alle modalità di campionamento che alla preparazione del campione. Inoltre, lo studio del CNR affronta le problematiche relative alla presenza di ferro e manganese in concentrazioni elevate affermando che può essere, in linea teorica, indicatrice di processi di contaminazione in atto da parte di sostanze organiche. Tale degradazione produce la diminuzione di ossigeno disciolto e il conseguente rilascio accelerato dei metalli in questione in ambiente ipossico o anossico. Rileva però IRSA-CNR che le sostanze organiche, indispensabili per l'innescio del processo, non sono state rilevate da nessuno dei soggetti. Infine, lo studio evidenzia l'opportunità di realizzare nuovi piezometri, la cui costruzione deve essere effettuata da personale competente in possesso di esperienza nel campo della realizzazione di piezometri per controlli ambientali.”*
- lo studio di IRSA ha fatto palesare, concetto affermato anche da ARPA Lazio Direzione Tecnica, che la metodica di campionamento utilizzata dall'ARPA sezione provinciale di Frosinone, nei precedenti campionamenti non era effettuata correttamente, senza le previste operazioni di filtrazione e stabilizzazione in campo, oltre al prelievo dinamico dei piezometri, tanto che da allora sono state stabilite norme univoche per le modalità di campionamento per il monitoraggio delle acque sotterranee;
- in data 15/07/2016, con determinazione n. G08166, è stata rilasciato il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di procedimento di riesame ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 ed al punto h) di tale determinazione era previsto *“...che l'IRSA – CNR svolga quanto previsto nell'allegato tecnico e presenti relazioni trimestrali sulle attività svolte. Al termine del periodo di monitoraggio della durata di anni 1 (uno), dovrà produrre una relazione conclusiva anche al fine di determinare integrazioni e/o modifiche al presente atto e al PMeC. I costi di tale attività sono integralmente a carico della società MAD srl”*”;
 Inoltre nell'allegato tecnico, al punto 4, era previsto che *“...per il primo anno l'IRSA-CNR dovrà effettuare un monitoraggio trimestrale su tutti i piezometri esistenti e su quelli di nuova costruzione. Al termine di tale periodo dovrà essere prodotto dallo stesso IRSA-CNR uno studio e relazione al fine di completare le attività avviate. Durante il corso di tale monitoraggio per i parametri Ferro e Manganese non saranno imposti limiti di concentrazione soglia di contaminazione. I dati saranno valutati dall'IRSA-CNR nell'ambito del monitoraggio annuale a loro affidato. Successivamente al completamento dello studio da parte dell'IRSA – CNR l'Autorità competente procederà alla definizione dei valori di riferimento. Le modalità di prelievo, campionamento preparazione del campione e*

conservazione dello stesso dovranno essere eseguite secondo le metodiche indicate da IRSA-CNR ed allegate alla relazione conclusiva. Al termine del primo anno di monitoraggio, su indicazione di IRSA – CNR l’Autorità competente provvederà ad aggiornare il PMeC se necessario.”

Considerato che:

- in ottemperanza a quanto stabilito al punto H della determinazione G08166/2016 si è svolto il monitoraggio da parte di IRSA con l’invio di report intermedi e in data 29/01/2018, con il numero 46872, è stato acquisito il report conclusivo redatto dall’IRSA-CNR;
- a seguito di tale trasmissione è stata effettuata istruttoria ed emessa la determinazione G 01567 del 9/2/2018 a cui si rimanda per le motivazioni e le valutazioni ivi espresse. In particolare nella determinazione G 01567 del 9/2/2018 è stato stabilito tra l’altro:
 - o con riferimento ai parametri Ferro, Manganese ed Arsenico la loro presenza nelle concentrazioni riscontrate è ascritta alle condizioni naturali del sito e non a fenomeni di inquinamento
 - o viene prescritto un ulteriore monitoraggio con report semestrale con riferimento al piezometro PZ11, unico punto di monitoraggio dove sono state rilevate delle anomalie per verificare se le anomalie descritte in termini di concentrazione e trend ascendente permangono e se sono dovute alla ipotizzata connessione con il PZ1 (e quindi in esaurimento) o ad interazione con una fase gassosa (mediante opportune analisi della fase gassosa) o ad altre cause da definire.
 - o Viene prescritta una proroga del periodo di monitoraggio pari a 6 mesi a partire dalla realizzazione dei nuovi piezometri. Al termine di tale periodo sarà cura della precedente struttura indire un tavolo tecnico per discutere i risultati ottenuti e per valutare la necessità di una eventuale proroga. Il monitoraggio sarà svolto da IRSA – CNR secondo le modalità che riterrà più opportune su tutta la rete piezometrica al fine di verificare le ipotesi descritte.
 - o Viene prescritto un monitoraggio trimestrale sul PZ11 al fine di verificare le anomalie descritte ed il trend dei parametri monitorati;

Valutato che questo ulteriore periodo di monitoraggio per la verifica del PZ11 e successivamente del P11bis realizzato nell’immediata vicinanza del PZ11, ha visto acquisire:

- Con prot. 755964 del 28/11/2018 il primo report trimestrale fornito da IRSA – CNR.
- Con protocollo 65633 del 28/1/2019 è stato acquisito il secondo report trimestrale
- Con nota prot. 549502 del 12/7/2019 è pervenuto da IRSA CNR il terzo report trimestrale
- Con nota 797959 del 8/10/2019.è pervenuto il quarto report trimestrale

Considerato che dalla valutazione dei report pervenuti si è rilevato quanto segue:

- o Nella sintesi del modello concettuale è confermata la presenza di due falde. Lo studio ha riguardato la seconda che circola in un orizzonte di 2-6 metri costituita a sabbie e sabbie limose scure ricco in frammenti di torba. I bacini dell’impianto sono impostati negli orizzonti limoso-argilloso sovrastanti la falda inferiore
- o La rete di monitoraggio è costituita da 10 piezometri e intercetta la falda inferiore.
- o Le conclusioni dello studio riportate in sintesi sono le seguenti:
 - Il precedente studio (IRSA-CNR, Gennaio 2018) non individuava un significativo impatto delle attività che si esplicano nell’impianto sullo stato complessivo della falda, ad eccezione del Pz11 dove si rilevava una modesta

concentrazione di benzene al disopra della CSC e un trend ascendente dell'arsenico, con valori anche sostenuti. Sulla base di alcune osservazioni (la concentrazione del DOC leggermente superiore agli altri punti della rete, la composizione isotopica delle acque leggermente differente, in particolare il $\delta^{13}\text{C}$ e il $\delta^3\text{H}$), nelle conclusioni di quello studio si ipotizzava che all'origine della maggiore concentrazione di carbonio organico disciolto potesse esserci del gas metano, la cui solubilità in acqua è sufficientemente elevata (Bjerg et al, 1995) per giustificare i circa 3 mg/L di carbonio organico disciolto determinati in quel punto. Tuttavia, il segnale isotopico del $\delta^{13}\text{C}$ non sembrava supportare questa ipotesi, per verificare la quale si chiedeva un approfondimento finalizzato alla comprensione dei processi osservati e alla verifica delle ipotesi descritte.

- L'ulteriore periodo di monitoraggio di cui alla Determinazione della Regione Lazio num. G01567 del 09/02/2018, in particolare al Pz11 poi affiancato dal vicino Pz11bis, era stato quindi concesso per verificare se le anomalie descritte in termini di concentrazione e trend ascendente permanevano, se erano dovute:
 - alla ipotizzata connessione con il Pz01 (e quindi in esaurimento),
 - ad interazione con una fase gassosa
- Durante questo monitoraggio semestrale, il trend positivo al Pz11bis è proseguito fino a settembre 2018 (dicembre 2018 per il ferro) e i valori si sono poi mantenuti su valori elevati. L'esaurimento atteso nella prima ipotesi (con la chiusura del PZ01 si è arrestata l'infiltrazione di acque superficiali e quindi si sarebbe interrotto l'ipotizzato collegamento tra i due punti) non si è ancora verificato.
- Lo studio dei gas disciolti svolto in collaborazione con CNR-IGAG e INGV evidenzia in tutti i punti campionati la presenza di CH_4 disciolto in acqua, con concentrazioni modeste ma superiori a quelle abitualmente presenti all'equilibrio con l'aria atmosferica ($3\text{E}-05$ mg/L). Concentrazioni elevate di CH_4 e CO_2 sono state misurate nel PZ11bis (2,8 mg/L e 237 mg/L) e secondariamente nel PZ10 (0,68 mg/L e 67,6 mg/L), suggerendo una possibile relazione tra i processi di dissoluzione e una migrazione dei gas di discarica in questo settore del sito in studio, come previsto dalla seconda ipotesi.
- La possibilità che i gas di discarica migrino dalla zona di generazione all'interno dei bacini di stoccaggio dei rifiuti verso il sottosuolo, eventualmente raggiungendo le acque sotterranee anche in assenza di trasporto di percolato, è descritta nella letteratura scientifica.
- In relazione ad altre possibili cause, l'analisi isotopica (descritta nel report di novembre 2018) sembra escludere la migrazione di percolato.
- Le criticità osservate sono localizzate al PZ11bis che mostra ancora valori di As, Fe e Mn decisamente più elevati rispetto agli altri punti della rete, confermando un quadro caratterizzato da intensificazione locale dei processi dissolutivi degli ossi-idrossidi con conseguente rilascio di tali elementi in acqua in questo settore, elementi che si ricorda sono naturalmente presenti nei terreni sottostanti. Nel report è rappresentato nella figura 15 ed è allegato il modello concettuale relativo al Pz11bis ipotizzato in questo studio. Il quadro dei dati raccolti è compatibile con una migrazione del gas di discarica nel sottosuolo, in particolare all'estremità meridionale dell'impianto, che

potrebbe trasportare alla falda CH₄, CO₂ e COV (benzene). L'elevata alcalinità al Pz11b potrebbe essere dovuta alla presenza in soluzione di CO₂ proveniente dai gas di discarica, con conseguente dissoluzione dei minerali di carbonato di calcio presenti nei sedimenti a formare bicarbonati, causando inoltre il valore leggermente più acido del pH misurato. L'elevata concentrazione di elementi sensibili al potenziale redox (As, Fe, Mn) e causata dalla maggiore dissoluzione riduttiva degli ossidrilici di ferro e manganese con conseguente desorbimento dell'arsenico, favorita dalla capacità riducente del CH₄ (che apporta C organico in abbondanza per le attività microbiche di riduzione dei metalli con la materia organica che viene ossidata e quindi funge da donatore di elettroni).

- Il rapporto isotopico del ¹³C/DIC e relativo al carbonio inorganico, poiché è quello che si riesce a separare strumentalmente. La composizione del $\delta^{13}\text{C}_{\text{DIC}}$, meno negativa al PZ11b rispetto agli altri punti (Fig. 16), è il risultato di una miscela di sorgenti di carbonio, che nei punti d'acqua campionati includono il C atmosferico diffuso nel sottosuolo, la dissoluzione del CaCO₃ marino dei sedimenti, il C derivante dalla mineralizzazione delle torbe sin-sedimentarie. A queste si aggiungerebbe, in particolare al Pz11/Pz11bis, il C derivante dal gas di discarica e in particolare quello legato alla molecola della CO₂, che fornisce un contributo positivo ($\delta^{13}\text{C}_{\text{CO}_2} - 7/+20\%$, Hackley et al. 1996). Inoltre la maggiore dissoluzione del CaCO₃ di origine marina fornisce un contributo che tende a valori meno negativi poiché il CaCO₃ marino ha per definizione un valore di $\delta^{13}\text{C} \approx 0$.
- L'ipotesi relativa alla interazione della falda con la fase gassosa, in base alle conoscenze acquisite e in particolare quelli relativi alla distribuzione dei gas di discarica, sembra attualmente la più verosimile. L'aumento dei valori osservati al Pz11/Pz11bis del Fe, Mn e soprattutto dell'arsenico, che ha mostrato un trend in salita molto netto raggiungendo valori elevati (3 mg/L), è iniziato poco dopo l'escavazione del primo foro. Si avanza l'ipotesi (suffragata da letteratura) che i piezometri Pz11 e Pz11bis stiano agendo da camini di ventilazione accelerando la migrazione dei gas. In questo senso ci sembra opportuno sigillare entrambi i piezometri, Eventualmente sostituendoli con un piezometro posizionato in modo opportuno, e migliorare ulteriormente l'efficienza del sistema di captazione dei gas.

Considerato che sulla base dei report ricevuti con determinazione G13520 del 9/10/2019 è stato determinato, sulla base di quanto stabilito ai punti 2, 3 e 4 della determinazione G 01567 del 9/2/2018:

- Per quanto indicato al punto 2 che è necessario ridefinire la rete piezometrica con le coordinate dei nuovi pozzi bis realizzati in sostituzione dei precedenti di cui non era nota la costruzione.
- Di procedere alla sigillatura di entrambi i pozzi 11 e 11bis la cui presenza funge da camino di ventilazione con la realizzazione di un nuovo piezometro che sarà denominato PZ17 da realizzare opportunamente su indicazione di IRSA – CNR
- Di dare atto che il periodo ulteriore di proroga di monitoraggio è concluso con la conferma di quanto già stabilito nel report finale di gennaio 2018, la conferma che non si rilevano impatti dell'attività esistente e la verifica che le anomalie nel PZ11 sono legate a migrazione di gas, accelerato dalla escavazione del secondo pozzo
- Che la MAD srl ha ottemperato ai punti 3 e 4 della citata determinazione

Considerato inoltre che con la medesima determinazione G13520 del 9/10/2019 si è preso inoltre atto che le motivazioni delle anomalie riscontrate nel piezometro 11 bis sono legate alla migrazione dei gas di discarica, è stato previsto che la scrivente autorità competente provvederà ad impartire indicazioni migliorative nella gestione del biogas.

Tenuto conto che per dar seguito a quanto stabilito nella determinazione G13520 del 9/10/2019 in data 21/11/2019 si è tenuto un tavolo tecnico al cui verbale si rimanda e secondo quanto stabilito la soc. MAD srl ha presentato con nota prot. 244/2019 acquisita al protocollo della Regione Lazio 1014560/2019 la Relazione Tecnica richiesta dalla quale è emerso che nel periodo di realizzazione del capping del bacino 3 vi è stato effettivamente una minore utilizzazione del biogas dovuto alle fasi di realizzazione degli strati superficiali con distacco dei pozzi di estrazione e che tale situazione è stata ripristinata successivamente con maggiore estrazione e successivo utilizzo del biogas prodotto (vedere in merito i grafici riportati);

Valutato quindi che l'effetto misurato nel PZ11bis sia stato la concausa dell'effetto camino e della realizzazione dei lavori del capping definitivo del bacino 3 che ha visto il collaudo definitivo nel mese di marzo 2019.

CONSIDERATO inoltre che il D.lgs. 36/2003 che costituisce BAT per le discariche prevede al punto 5.4 dell'allegato "5.4 Emissioni gassose e qualità dell'aria" che *"Per le discariche dove sono smaltiti rifiuti biodegradabili e rifiuti contenenti sostanze che possono sviluppare gas o vapori deve essere previsto un monitoraggio delle emissioni gassose, convogliate e diffuse, della discarica stessa, in grado di individuare anche eventuali fughe di gas esterne al corpo della discarica stessa. A tal proposito il Piano deve definire livelli di guardia relativamente alla presenza del gas di discarica all'esterno della discarica, anche nel suolo e nel sottosuolo, nonché contenere un piano d'intervento da realizzare ed attivare in caso di superamento degli stessi"...;*

VALUTATO quindi che la migrazione di biogas è un fenomeno previsto dalla norma tecnica per il quale è necessario stabilire i livelli di guardia relativamente alla presenza di gas e anche un piano di intervento da realizzare ed attivare in caso di superamento degli stessi;

Con determinazione G17464 del 12/12/2019 è stato determinato di approvare la proposta presentata dalla società MAD srl per l'incremento dell'estrazione del biogas, ed oltre ad altre indicazioni anche di prescrivere alla MAD srl di effettuare le misurazioni circa la presenza di biogas nei piezometri con cadenza mensile per tutto l'anno 2020 al fine di verificare l'effettiva riduzione del fenomeno della migrazione del biogas al di sotto dei livelli di guardia stabiliti una volta chiusi i PZ 11 e 11bis che per la loro vicinanza esercitavano un effetto camino

Successivamente a tale determinazione la soc. MAD srl ha affidato ad IRSA l'estensione del monitoraggio e sono pervenuti i report di febbraio 2020 e giugno 2020 dai quali risulta quanto segue:

Primo report:

In data 7/2/2020 al protocollo 110652 è pervenuto il primo report trimestrale che riporta le seguenti considerazioni preliminari: “ *il mandato per questa seconda proroga dell’attività riguarda 1) la supervisione delle attività di sigillatura dei piezometri PZ11 e PZ11bis e di realizzazione del nuovo piezometro PZ17; 2) il monitoraggio su tutta la rete con approfondimenti trimestrali sul nuovo PZ17. IN particolare riteniamo di dover verificare che il PZ17 integri la rete attuale di monitoraggio della falda nella zona di valle in sostituzione del PZ11 bis chiuso definitivamente il 29 ottobre 2019. Inoltre è ancor da accertare l’eventuale migrazione del gas di discarica verso la falda, ipotizzata nel settore del PZ11 e PZ11bis e avvalorata dalle misure dei gas disciolti in acqua descritte nel precedente reporto (settembre 2019). La sigillatura dei PZ11 e PZ11bis si è resa necessaria per ridurre la ventilazione dei gas eventualmente circolanti nel sottosuolo, verosimilmente accelerata dall’effetto camino prodotto dai sondaggi stessi. Questo effetto potrebbe essere all’origine del notevole trend all’aumento delle concentrazioni di As, Fe e Mn osservato al PZ11/PZ11 bis tra ottobre 2016 e settembre 2018. La mobilità dei gas di discarica nel sottosuolo è oggetto di attenzione e verrà ulteriormente indagato nel corso della proroga.*

Il monitoraggio delle acque sotterranee su tutta la rete effettuato a ottobre 2019 non mostra sostanziali variazioni rispetto alla situazione di aprile 2019 e conferma il trend in diminuzione (già osservato al PZ 11 bis prima della chiusura) per As e Mn, mentre il Ferro sembra ancora in aumento. Il monitoraggio delle condizioni della falda nel settore sud-orientale prosegue con il PZ17, ubicato poco a Ovest del PZ 11 bis, circa a metà strada tra il PZ10 e il PZ12. I risultati di questa prima campagna indicano che i valori dei parametri chimici sono prossimi a quelli precedentemente osservati al PZ11/11bis, già chiuso al momento del primo campionamento del nuovo piezometro PZ17. Il valore dell’arsenico è di poco inferiore di quelli registrati in precedenza al PZ 11 bis e si pone in linea con il trend negativo osservato da settembre 2018. Un’analoga considerazione si può fare per il Mn che risulta elevato ma inferiore a quello precedentemente osservato al PZ11bis. Il ferro, che mostrava al PZ11bis ancora una tendenza in crescita è qui decisamente più basso. Queste osservazioni possono far ipotizzare che il trend in aumento di questi elementi registrato tra ottobre 2016 e settembre 2018 al PZ11/PZ11bis verosimilmente provocata dalla circolazione di gas di discarica nei dintorni del settore di SE si stia esaurendo. Le prossime campagne trimestrali da eseguire sul PZ17 ci permetteranno di avere ulteriori informazioni sui trendi. Inoltre sono ancora da acquisire nuovi dati sui gas disciolti in acqua e sulla composizione della roccia del sondaggio PZ17, così come previsto dall’accordo di proroga recentemente siglato, che forniranno certamente ulteriori elementi per la definizione dei processi idro-geochimici in atto. Per quello che riguarda i contaminanti organici normati, l’unico parametro che mostra una concentrazione di un qualche rilievo è il benzene rilevato nel PZ11 bis, con concentrazioni comunque al di sotto delle CSC. Le modeste tracce di VOC rinvenute in altri campioni di acque sotterranee e nei bianchi possono essere in buona parte imputate a contaminazione ambientale in fase di prelievo, trasporto o analisi. “

Il primo report pertanto, già indica elementi positivi del trend dei valori, è però effettuato quando il piezometro PZ17 era stato appena attivato e i pozzi realizzati da pochi giorni.

Secondo report:

Con prot. 0517106 del 12/6/2020 è pervenuto il secondo report trimestrale. In questo documento vengono riportati i risultati della seconda campagna trimestrale che prevedeva il monitoraggio del solo PZ17 e che è stata integrata per completezza con il monitoraggio dei Pz10 e Pz15. Tale campagna era programmata per il mese di aprile, ma a causa dell’emergenza COVID-19 è stato necessario posticiparla al 20 maggio 2020. In seguito ai risultati dei precedenti studi (CNR-IRSA, Report conclusivo, Settembre 2019) è emersa l’importanza del monitoraggio dei gas di discarica

(metano e CO₂) nei testa-pozzo, segnale della migrazione dei gas dal corpo discarica alla falda. Il gas può essere rilasciato dalla falda all'interno del piezometro dove si accumula quando questo è correttamente chiuso con l'apposito tappo. Il gas di discarica disciolto nelle acque sotterranee può favorire i processi redox che portano al rilascio di arsenico, ferro e manganese dalle rocce. A tal fine, e per ottemperare le prescrizioni della Determina della Regione Lazio G17464 12/12/2019, la MAD s.r.l. si è attrezzata per il monitoraggio mensile del metano;

- con riferimento alle misurazioni sui composti inorganici si è rilevato quanto segue:

- Le concentrazioni di solfati risultano in linea con quanto osservato nelle precedenti campagne.
- Le concentrazioni dei bicarbonati sono in linea con i valori osservati nelle campagne precedenti.
- Le concentrazioni di manganese sono stabili tra gennaio e maggio 2020 ma con valori molto inferiori a quelli precedentemente osservati al PZ11bis.
- Il ferro che ha manifestato una forte tendenza all'aumento tra ottobre 2016 e ottobre 2019 al PZ17 mostra valori decisamente più contenuti con una netta ulteriore diminuzione tra gennaio e maggio 2020.
- l'arsenico che aveva già iniziato un trend in diminuzione al PZ 11bis prosegue con questo trend passando tra gennaio a maggio 2020 da 2118 a 81 $\mu\text{g/L}$
- con riferimento ai VOC non sono state rinvenute concentrazioni significative di nessun composto organico volatile. Sono state rinvenute tracce, largamente al di sotto dei limiti normativi.
- con riferimento alla misura dei gas in testa pozzo “ Si rammenta che i valori registrati occasionalmente nel 2018 e 2019 (Relazione CNR-IRSA Settembre 2019), con differenti strumentazioni e in condizioni differenti dell'impianto (distacco temporaneo dei pozzi di estrazione del biogas per lavori di realizzazione del capping del bacino 3), raggiungevano ai PZ11 e PZ11bis valori di due ordini di grandezza superiori.

- le considerazioni finali del secondo report trimestrale riportano quanto segue: “ *I precedenti studi avevano fornito indicazioni circa l'importanza di aumentare l'efficienza della rete di captazione dei gas di discarica (definita come il rapporto fra la capacità di captazione di biogas della rete e la produzione teorica prevista). Si era infatti osservato, nelle campagne di Settembre 2018 e Giugno 2019, la presenza di metano nel testa-pozzo in tutti i punti di osservazione, con tenore più elevato nei PZ11 e PZ11bis e nel PZ12, con un lieve decremento dal 2018 al 2019. Inoltre, lo studio dei gas disciolti in acqua aveva confermato la presenza CH₄ disciolto in acqua in tutti i punti campionati, con concentrazioni elevate nel PZ11bis (2,8 mg/L) e nel PZ10 (0,68 mg/L). In base queste osservazioni si era ipotizzata una relazione tra la circolazione dei gas di discarica in questo settore del sito in studio e i valori elevati di arsenico e metalli a causa della dissoluzione accelerata di ossi-idrossidi di ferro e manganese.*

MAD s.r.l. ha realizzato interventi di miglioramento dell'efficienza del sistema di aspirazione del biogas sul bacino 3 (MAD, Relazione tecnica del 12.12.2019). Inoltre, da novembre 2019 a Dicembre 2019 ha eseguito i lavori richiesti per incrementare l'efficienza della rete di aspirazione, con nuove perforazioni nel bacino 4 (Lotti 3 e 4) e il collegamento (completato tra gennaio e febbraio 2020). Questi lavori di efficientamento della rete, uniti alla sigillatura dei Pz11 e Pz11bis che si ipotizzava avessero prodotto un effetto “camino” con accelerazione ulteriore della circolazione dei gas in falda e conseguente rilascio di metalli e arsenico in falda, sembrano aver fornito i risultati sperati, poiché nell'arco di 4 mesi i valori di As al Pz17 sono scesi da 2118 $\mu\text{g/L}$ a 81 $\mu\text{g/L}$ e quelli del ferro da 4300 $\mu\text{g/L}$ a 778 $\mu\text{g/L}$. ”

Preso atto del primo e secondo report presentato da IRSA – CNR circa il monitoraggio del PZ 17 allegati al presente documento, si rileva richiamando sinteticamente i report allegati a cui si rimanda per una lettura completa:

- Le concentrazioni di solfati risultano in linea con quanto osservato nelle precedenti campagne.
- Le concentrazioni dei bicarbonati sono in linea con i valori osservati nelle campagne precedenti.
- Le concentrazioni di manganese sono stabili tra gennaio e maggio 2020 ma con valori molto inferiori a quelli precedentemente osservati al PZ11bis.
- Il ferro che ha manifestato una forte tendenza all'aumento tra ottobre 2016 e ottobre 2019 al PZ17 mostra valori decisamente più contenuti con una netta ulteriore diminuzione tra gennaio e maggio 2020.
- l'arsenico che aveva già iniziato un trend in diminuzione al PZ 11bis prosegue con questo trend passando tra gennaio a maggio 2020 da 2118 a 81 $\mu\text{g/L}$
- con riferimento ai VOC non sono state rinvenute concentrazioni significative di nessun composto organico volatile. Sono state rinvenute tracce, largamente al di sotto dei limiti normativi.
- con riferimento alla misura dei gas in testa pozzo “ Si rammenta che i valori registrati occasionalmente nel 2018 e 2019 (Relazione CNR-IRSA Settembre 2019), con differenti strumentazioni e in condizioni differenti dell'impianto (distacco temporaneo dei pozzi di estrazione del biogas per lavori di realizzazione del capping del bacino 3), raggiungevano ai PZ11 e PZ11bis valori di due ordini di grandezza superiori.

I risultati di questo report:

- evidenziano la diminuzione dei valori che erano stati rilevati “anomali” nelle precedenti campagne per il Piezometro PZ 11 con trend in diminuzione consistente, come evidenziato dalle tabelle e dai valori misurati;

- confermano l'ipotesi che le anomalie dei valori misurati nel PZ 11/11 bis precedentemente rilevate erano indotte dall'effetto camino dovuto alla vicinanza delle perforazioni dei PZ11 e PZ11bis. La vicinanza dei due piezometri ha determinato un richiamo di biogas, Risulta però, alla luce di quanto rilevato, che tutti i valori presentano un trend in netta diminuzione;

- rilevano che i valori attualmente riscontrati nel PZ 17, realizzato in sostituzione dei precedenti PZ 11 e 11 bis, sono in linea con i valori misurati negli altri piezometri del sito

Sulla base dei risultati si ha inoltre contezza, provata dai risultati misurati in questo primo semestre, dell'efficacia degli interventi messi in atto dalla Soc. MAD srl approvati con determinazione G17464 del 12/12/2019.

Si da infine atto che la scrivente direzione ha stabilito, per la continua vigilanza sulle condizioni del sito, che il monitoraggio del gas in testa-pozzo proseguirà per tutto il 2020 come da prescrizione della determinazione G17464/2019, proprio per avere continua contezza della situazione ambientale del sito secondo lo spirito previsto dal PMeC

Richiamato ai fini del corretto inquadramento di quanto sopra riportato in una discarica controllata quanto segue:

- la normativa sui siti contaminati è contenuta all'interno del Titolo V, parte quarta, del D.Lgs. 152/2006 . in particolare l'art. 242 comma 1 dispone che *“al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore, le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304 comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazione storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione”*. In particolare l'ordinamento sui siti contaminati è legato al concetto di “evento contaminante” con quasi uniche discriminanti la definizione di “potenzialmente contaminante” se attuale o “potenzialmente ancora in grado di aggravare la situazione” se storica.
- le altre generiche condizioni di “alterazione” delle matrici ambientali, comprese le contaminazioni storiche ormai inattive sono da ricondursi ad altri ambiti tecnico normativi, ad esempio:
 - abbandono di rifiuti art. 192 del D.lgs. 152/2006; qualora a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori si dovrà comunque procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica;
 - protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento (D.lgs. 30/2009)
 - normativa AIA
 - normativa sulle discariche
 - piani regionali per l'inquinamento diffuso
 - norme regionali sui fondi naturali
- Si ricorda inoltre che come indicato all'interno del comma 2 del medesimo articolo l'ingresso nella procedura amministrativa sancita dall'art. 242 è previsto qualora sia accertato il superamento delle CSC anche per un solo parametro
- a livello nazionale le discariche sono disciplinate dal D.Lgs. 36/2003, in recepimento della direttiva 1999/31/CE che, per esplicita dichiarazione, costituisce anche un riferimento per l'applicazione delle migliori tecniche disponibili di settore ai sensi del D.lgs. 152/2006.
- gli impianti di discarica, diverse dalle discariche abusive o dall'abbandono di rifiuti, appartengono ad una tipologia di attività soggetta a specifici ordinamenti.
- le disposizioni che si applicano alle discariche sono il D.lgs. 36/2003 e la normativa AIA. La disciplina delle bonifiche quindi interviene esclusivamente in caso di incidenti che causano contaminazione delle zone circostanti l'impianto, cioè al verificarsi di quegli “eventi” richiamanti nell'art. 242.
- questi criteri sono sintetizzati nel D.Lgs 36/2003 allegato II paragrafo 5.1: “obiettivo del monitoraggio è quello di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di inquinamento delle acque sotterranee sicuramente riconducibili alla discarica, al fine di adottare le necessarie misure correttive”

- è chiaro che gli obiettivi del piano di monitoraggio e controllo non sono quelli di determinare in assoluto la qualità delle matrici circostanti l'area del sedime della discarica ma bensì di individuare ed intercettare eventuali problemi all'impianto e porvi tempestivamente rimedio attraverso misure straordinarie già previste nel sistema di gestione;
- la capacità di interpretare variazioni significative della qualità dell'acqua va riferita alle soglie. La direttiva prevede "livelli di controllo stabiliti per ciascun pozzo situato a valle. I livelli di controllo devono essere determinati in base alle variazioni locali della qualità delle acque freatiche" lo stesso concetto è ribadito anche dal D.lgs. 36/2003 che stabilisce "i livelli di controllo devono essere determinati in base alla variazioni locali della qualità delle acque freatiche"
- variazioni significative della qualità della falda riscontrate dagli esiti delle attività di monitoraggio delle acque sotterranee nelle discariche, eseguito ai sensi della Direttiva 1999/31/CE, recepita dal D.lgs. 36/03 possono indurre le autorità competenti e gli organi di controllo ad attivare un procedimento di bonifica;
- la valutazione dei dati di monitoraggio delle discariche assume quindi una importanza centrale per verificare gli effetti legati alla presenza dell'impianto di discarica sulla matrice acque sotterranee e per predisporre eventuali azioni di mitigazione
- si ricorda che nel caso della discarica della MAD srl i superamenti dei metalli sono stati rilevati sin dal primo campionamento del 2004 esattamente per i medesimi analiti oggi ancora misurati, mentre mai è stato riscontrato un superamento di sostanze organiche riconducibili al percolato che è la fonte principale di rischio per le discariche controllate;
- si ricorda ancora che per il sito della discarica della MAD srl i superamenti riscontrati dei metalli sono analoghi sia per i piezometri di monte che di valle, che per piezometri esterni all'area e che i superamenti misurati sono costanti nel tempo già dall'anno 2004 e pertanto non vi sono stati per l'intero sito "variazioni" della qualità delle acque freatiche che, al contrario è rimasta costante negli anni

Rappresentato che l'unica anomalia riscontrata è stata quella relativa al PZ11 e 11bis dove la vicinanza dei due piezometri ha innescato un effetto di richiamo del biogas che, non appena rilevato, ha determinato l'attuazione degli strumenti appositamente previsti dalla norma (D.Lgs. 36/2003) per porre rimedio a tale situazione

Valutato che all'esito dell'ultimo report è stata verificata l'efficacia del piano di intervento e il superamento delle anomalie riscontrate

Considerato quanto sopra rappresentato ed analizzato ai fini della valutazione dei fenomeni monitorati dal 2015 al 2020 sul sito di discarica della MAD srl in Comune di Roccasecca che hanno visto:

- la presenza costante (e non in variazione) dei metalli in tutti i piezometri dell'area;
- l'assenza di contaminanti legati al percolato che rappresenta la fonte principale di rischio di inquinamento nelle discariche controllate
- l'unico punto di anomalia (PZ11 e 11bis) è stato risolto con l'attuazione dei rimedi previsti dallo stesso D.lgs. 36/2003 (Piano di intervento)

DETERMINA

- 1) di prendere atto, ai sensi del paragrafo 5.1 del D.Lgs. 36/2003 che prevede che “obiettivo del monitoraggio è quello di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di inquinamento delle acque sotterranee sicuramente riconducibili alla discarica, al fine di adottare le necessarie misure correttive”, che le misure correttive poste in essere per la migrazione di biogas, hanno raggiunto l’obiettivo;
- 2) di prendere atto dell’avvenuta chiusura del PZ11 e PZ11bis che per la loro vicinanza avevano innescato un effetto camino con richiamo di biogas che allo stato dei report prodotti da IRSA-CNR è superato
- 3) di prendere atto dell’avvenuta realizzazione del PZ17 in sostituzione dei precedenti PZ11 e PZ 11bis al fine di garantire continuità nel monitoraggio
- 4) di prendere atto che i valori del PZ 17 sono risultati in linea con i valori misurati negli altri piezometri del sito;
- 5) di prendere atto che non è stata rilevata presenza di sostanze organiche in tutta la rete piezometrica per il monitoraggio della discarica
- 6) Stabilire che il monitoraggio del biogas nei piezometri dovrà continuare con cadenza mensile per tutto il 2020
- 7) Disporre che la società aggiorni, per il periodo successivo, il piano di monitoraggio e controllo con la misura del biogas nei piezometri almeno con la medesima temporalità stabilita per il campionamento delle acque

IL presente atto viene notificato alla MAD srl e trasmesso alla Provincia di Frosinone, al Comune di Roccasecca, alla ASL, all’Arpa Lazio ed IRSA-CNR.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore Regionale
Ing. Flaminia Tosini

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

